

PC-LAB-01

Onderhoudsinstructies



PE-kunstlederen bekleding



Verwijder stof regelmatig met een zachte, droge doek of een stofzuiger op lage zuigkracht met een schoon meubelmondstuk. Voorkom hard wrijven en contact met scherpe voorwerpen.

Vlekken verwijderen



Dep gemorste vloeistof direct met een zachte, absorberende doek. Reinig vlekken met een licht vochtige, zachte doek en een mild, neutraal reinigingsmiddel. Test het middel eerst op een onopvallende plek en maak de bekleding nooit doorweekt.

Bescherming en onderstel



Bescherm het kunstleder tegen direct zonlicht en warmtebronnen. Neem het onderstel af met een licht vochtige doek en droog na. Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen, bleek, schuurmiddelen, oliehoudende producten of agressieve reinigers.